

吉見総合運動公園テニスコート修繕工



経年劣化によるひび割れや樹木の根上がりで水溜りが発生していたテニスコートについて、安全性の確保、利用環境の改善を図るために修繕工事を行った

修繕前



修繕後



工事名：社会資本整備総合交付金（公園）工事（テニスコート修繕工その3）

工事箇所：吉見総合運動公園／比企郡吉見町今泉地内外

工期：令和5年9月～令和6年3月

施工：株式会社大川緑地開発