

## 1 1 給油中のトラックを発進させてしまい、 落下した給油ノズルから軽油が流出した事故

### 1 発生年月


平成22年8月

### 2 施設区分

給油取扱所

### 3 物質区分

第4類第2石油類（軽油）



### 4 事故概要

自家用給油取扱所で、トラックの運転手が給油口に給油ノズルを入れて、ラッチ機能を使用して軽油の給油を開始した。

給油開始後すぐにその場を離れて別の作業をした後、トラックの駐車場所に戻ったが、誤って給油中のトラックを発進させてしまった。

その結果、給油ノズルが給油口から外れて地面に落下し、軽油が流出した。軽油の流出量は約900リットルで、そのうち油水分離槽の容量を超えた約500リットルが河川に流出した。

### 5 事故原因

トラックの運転手が給油場所を離れて別の作業をしている間に、給油中であることを忘れてしまった。

### 6 対策

給油中はその場を離れない。やむを得ず離れる場合は、給油を停止するか他の者に引き継ぐなどの措置を講じる。

### <関連する保安教育資料>

- ・「10 不注意等による事故を防ぐ」（平成20年8月発行）
- ・「46 給油取扱所における流出事故」（平成23年8月発行）