

### 3 走行中の移動タンク貯蔵所における注油ノズル落下による灯油の流出事故

#### 1 発生年月


平成22年1月

#### 2 施設区分

移動タンク貯蔵所

#### 3 物質区分

第4類第2石油類（灯油）



#### 4 事故概要

走行中の移動タンク貯蔵所の注油ノズルがはずれ、路上に落下して破損した。その際、ポンプの電源が入っていたため、注油ホースから灯油143リットルが路上に流出した。

#### 5 事故原因

注油ノズルを固定しないまま走行してしまったため、注油ノズルが路上に落下して破損した。さらに、ポンプの電源を切り忘れていたため、注油ホースから灯油が流出した。

#### 6 対策

走行前に、注油ノズルが固定されていること及びポンプの電源が切れていることをきちんと確認する。

#### <関連する保安教育資料>

- ・「5 危険物移送中の注意点」（平成20年2月発行）
- ・「29 危険物移送開始前の注意点」（平成22年3月発行）
- ・「48 移動タンク貯蔵所における流出事故の状況」（平成23年10月発行）