

## ガソリンスタンド等における事故事例資料

事故事例		
<b>運転手の皆様へ</b>	<p>平成 22 年 8 月に発生した漏洩事故①</p> <p>【概要】 セルフスタンドでガソリンを給油する際に、ノズルを完全に差し込んでいなかったため、漏洩したものの。</p>	<a href="#">詳細</a>
	<p>平成 22 年 8 月に発生した漏洩事故②</p> <p>【概要】 給油中に、誤ってトラックを発進させてしまったため、給油ノズルが損傷し、軽油が漏洩したものの。</p>	<a href="#">詳細</a>
	<p>平成 22 年 12 月に発生した衝突事故</p> <p>【概要】 ガソリンスタンド内にて、トラックの運転操作を誤り、給油装置と衝突したものの。</p>	<a href="#">詳細</a>
	<p>平成 26 年 2 月に発生した漏洩事故</p> <p>【概要】 セルフスタンドで軽油を給油する際に、ノズルを完全に差し込んでいなかったため、漏洩したものの。</p>	<a href="#">詳細</a>
<b>従業員の皆様へ</b>	<p>平成 21 年 10 月に発生した火災事故</p> <p>【概要】 完全に消えていないタバコの吸殻をごみ箱に捨てたため、ごみ箱内の紙類に着火し、休憩室を焼損する火災となったものの。</p>	<a href="#">詳細</a>
	<p>平成 21 年 11 月に発生した流出事故</p> <p>【概要】 従業員が給油ノズルを開放状態で給油口に差し込んだまま、給油場所を離れたところ、給油ノズルの先端の変形によりオートストップ機構が作動せず、ガソリンが漏洩したものの。</p>	<a href="#">詳細</a>
	<p>平成 22 年 1 月に発生した流出事故</p> <p>【概要】 地下埋設配管の腐食劣化により、灯油が流出したものの。</p>	<a href="#">詳細</a>

	<p>平成 22 年 8 月に発生した漏洩事故</p> <p>【概要】 定期点検・日常点検を怠っていたため、給油ホースの亀裂に気づかず給油を行ってしまい、亀裂部分からガソリンが漏洩したものの。</p>	<p><a href="#">詳細</a></p>
	<p>平成 22 年 9 月に発生した地下水の混入事故</p> <p>【概要】 地下貯蔵タンクの亀裂部分から地下水が混入したガソリン約 4,500 ℓ を販売してしまったもの。</p>	<p><a href="#">詳細</a></p>
	<p>平成 25 年 6 月に発生した爆発事故</p> <p>【概要】 誤給油等により発生した廃油（軽油及びガソリンの混合物）をエンジンオイル用の廃油タンクに流し込んだため、可燃性蒸気が発生し、引火、爆発したものの。</p>	<p><a href="#">詳細</a></p>
	<p>平成 26 年 2 月に発生した地下水の混入事故</p> <p>【概要】 腐食した地下埋設配管から地下水が混入した軽油を販売してしまったもの。</p>	<p><a href="#">詳細</a></p>