

# 令和元年東日本台風（台風第19号）


### 川幅を広げて浸水被害を軽減

#### 事業の概要

#### 【位置図】



#### 【河川整備概要】





#### 整備前



#### 整備後



#### 事業前後の台風の被害状況



○流下能力が向上したことで、浸水被害を軽減したトン！

