

平成29年度 湧水地保全に係る調査

調査日時	平成29年9月25日（月） 15:05 ~ 15:20			
天気	前日	☉晴れ・くもり・雨・[]		地点番号
	当日	☉晴れ・くもり・雨・[]		
調査者	埼玉県水環境課 2名 埼玉県環境科学国際センター 2名 市町職員の同行 有 <input checked="" type="radio"/> 無 []	名称 中形の清水		
所在地	東松山市高坂 公有地・民有地 (☉民家)・会社・寺社・山林・その他)・不明			
緯度経度	[N 35° 59' 53.9"] [E 139° 24' 50.7"]			
周辺の状況	地質	不明		
	地形	河岸段丘		
	植生など	コケ、鯉、金魚		
	その他	水路・川への流入、池・湿地など、保全の状況、ゴミの散乱状況など かつては洗い場として利用されていたが、現在は池として利用している。湧出後、都幾川に流入すると考えられる。		
利用状況	農業用水・池・雑用水・飲用水・☉その他 [池]・利用なし・不明			
湧水量	目視	☉多い・少ない・しみ出す程度・湧出見られず・不明		
	測定	測定場所 [水路]	湧水量 [84.6]	ℓ/分
	測定方法	容器計量・☉流量換算		
採水	可・☉否	採水場所 [採水不可]		
水質測定	気温	27.6℃	臭気	無臭
	水温	℃	pH	
	透視度		EC	mS/m
	色	無色透明	ORP	mV
位置図 写真等	周辺の状況、湧出地点が分かる写真・住宅地図等(方位を記入) 高坂七清水の一つ。大下の清水から、120mの場所に位置する。高坂駅から徒歩26分程度。			
				
地理院地図 (https://maps.gsi.go.jp/#18/35.998149/139.413221)に凡例を追記				

No.5 中形の清水（東松山市高坂）



三段あるコンクリートの溜桝を流れる



コンクリート壁の下から湧出している



湧出地点から道路側溝へと流れる途中の
地点で水量の測定を行った



道路側溝へと流れる



湿地帯へと流れ出る