

令和8年度異常水質事故一覧

※ 事故の区分欄の★は、通報時にその区分で対応を行い、その原因が自然現象（例：鉄バクテリアによる油膜状物質、酸欠による魚のへい死など）であったものです。
※ 本資料中における「対策工」とは、オイルマット、オイルフェンス、油吸着砂などの流出防止対策を言います。
※ 本資料には、県が個別に報道発表等を行った事故等は含みません。

月別 NO	発生日 (発見日)	通報地点住所	発生場所	事故の区分					その他の事故の内容	原因分類	対応等	対応内容等
				油類の 流出	魚類の へい死	着濁水 の流出	色	その他 の事故				
1	7月2日	桶川市上日出谷	江川用排水路(榎戸橋)	○						不明	対策工	対策工を設置し、下流へ流出するおそれはないことを確認
2	7月2日	飯能市宮沢	宮沢湖					○	泡の発生	不明	簡易水質検査	水質に異常がないことを確認
3	7月7日	松伏町田島	事業所敷地内	○						工場・事業場	シート掛け、場内及び道路側溝の清掃	河川等が原状を回復したことを確認
4	7月7日	三郷市笹塚	水路			○	白濁			不明	簡易水質検査、対策工	新たな流出がなく、有害物質が検出されないことを確認
5	7月7日	加須市北下新井	道路	○						交通事故	対策工	公共用水域への流出がないことを確認
6	7月8日	小川町奈良梨	市野川	○						その他	対策工	対策工を設置し、下流へ流出するおそれはないことを確認
7	7月14日	三郷市新和	水路	○						交通事故	対策工	新たな流出がなく、下流へ流出するおそれがないことを確認
8	7月17日	草加市松江	古綾瀬川	○						不明	対策工	対策工を設置し、下流へ流出するおそれはないことを確認
9	7月20日	狭山市広瀬	笹井用水路	○						不明	対策工	対策工を設置し、新たな油の流出がないことを確認
10	7月22日	三郷市高州	大場川	○						不明	簡易水質検査、対策工	対策工を設置し、新たな油の流出がないことを確認
11	7月23日	三郷市彦江	道路側溝	○						交通事故	対策工	対策工を設置し、新たな油の流出がないことを確認
12	7月23日	三郷市インター南	雨水拵	○						交通事故	対策工	対策工を設置し、新たな油の流出がないことを確認
13	7月27日	伊奈町内宿台	綾瀬川	○						不明	現地確認	水質に異常がないことを確認
14	7月27日	草加市松江	古綾瀬川	○						不明	対策工、簡易水質検査	対策工を設置し、新たな油の流出がないことを確認
15	7月27日	東京都足立区花畑	伝右川	★						自然現象	簡易水質検査	自然現象であることを確認
16	7月31日	狭山市柏原	入間川	○						不明	対策工	対策工を設置し、下流へ流出するおそれはないことを確認