

## 吉見浄水場の浄水発生土の測定結果

単位：Bq/Kg

| 採取日         | 放射性ヨウ素  | 放射性セシウム  |          |     |
|-------------|---------|----------|----------|-----|
|             | ヨウ素 131 | セシウム 134 | セシウム 137 | 合計  |
| 平成26年4月4日   | 不検出     | 28       | 52       | 80  |
| 平成26年4月18日  | 不検出     | 不検出      | 31       | 31  |
| 平成26年5月8日   | 不検出     | 20       | 71       | 91  |
| 平成26年5月16日  | 不検出     | 14       | 48       | 62  |
| 平成26年5月30日  | 不検出     | 不検出      | 44       | 44  |
| 平成26年6月13日  | 不検出     | 13       | 46       | 59  |
| 平成26年6月27日  | 不検出     | 16       | 36       | 52  |
| 平成26年7月11日  | 不検出     | 17       | 55       | 72  |
| 平成26年7月25日  | 不検出     | 34       | 87       | 121 |
| 平成26年8月8日   | 不検出     | 26       | 71       | 97  |
| 平成26年8月22日  | 不検出     | 17       | 71       | 88  |
| 平成26年9月5日   | 不検出     | 25       | 61       | 86  |
| 平成26年9月19日  | 不検出     | 18       | 61       | 79  |
| 平成26年10月3日  | 不検出     | 15       | 53       | 68  |
| 平成26年10月17日 | 不検出     | 15       | 56       | 71  |
| 平成26年10月31日 | 不検出     | 不検出      | 41       | 41  |
| 平成26年11月14日 | 不検出     | 13       | 46       | 59  |
| 平成26年11月28日 | 不検出     | 不検出      | 50       | 50  |
| 平成26年12月12日 | 不検出     | 12       | 45       | 57  |
| 平成26年12月26日 | 不検出     | 不検出      | 59       | 59  |
| 平成27年1月9日   | 不検出     | 不検出      | 47       | 47  |
| 平成27年1月23日  | 不検出     | 14       | 38       | 52  |
| 平成27年2月6日   | 不検出     | 13       | 27       | 40  |
| 平成27年2月20日  | 不検出     | 不検出      | 43       | 43  |
| 平成27年3月6日   | 不検出     | 不検出      | 22       | 22  |
| 平成27年3月20日  | 不検出     | 不検出      | 32       | 32  |