

29 危険物移送開始前の注意点

「5 危険物移送中の注意点」（平成28年2月改訂）で危険物移送中の注意点や事故事例を紹介しましたが、移送中の事故は交通事故によるものばかりではありません。移送開始前の点検が不十分であったことによる事故も発生しています。

移送中の事故を防ぐため、移送開始前の点検を確実に行いましょう。

1 危険物移送開始前の注意点

移送の開始前には、移動貯蔵タンクの底弁その他の弁、マンホール及び注入口のふた、消火器等の点検を十分に行ってください。

特に、移送中の流出事故を防ぐため、弁やマンホールのふたが閉鎖されていることをしっかりと確認してください。

2 県内の事故事例

移動タンク貯蔵所のマンホールのふたを開放したまま、灯油の移送を行ったため、約20リットルが路上などに流出した。従業員は、移送前のマンホールのふたの閉鎖確認を実施していなかった。（H25）

3 県外の事故事例

移動タンク貯蔵所のマンホールのふたを閉め忘れたまま、重油の移送を行ったため、約60リットルが路上に流出した。（H26：北海道）



マンホールの固定が不完全であったため発生した流出事故の例